

PRODUCT CHANGE NOTICE

| | | | |
|--------|---|---------|------------------|
| PCN 编号 | PCN20200629-001_HC32L110F003F005L130L136F030 数据手册用户手册勘误 | 发 行人:NA | 发行日期: 2020/06/29 |
| 客户名称 | NA | 联系人: NA | |

| 受影响产品 | 商业名称 | 规格型号 | 备注 |
|-------|------------------|------|----|
| | HC32F003/F005 系列 | ALL | |
| | HC32L110 系列 | ALL | |
| | HC32F030 系列 | ALL | |
| | HC32L130/L136 系列 | ALL | |

变更原因描述

1. 电气参数中【内部 AHB 时钟频率】、【内部 APB 时钟频率】给出的频率范围有误
2. 复位寄存器名称勘误

| 变更方法描述 | 商业名称 | 修改章节 | 原内容 | 更新内容 |
|--------|--------------------|------------------------|--|--|
| | HC32F003/F005 | 数据手册 7.3.1 通用工作条件 | 【内部 AHB 时钟频率】 0-48MHz 【内部 APB 时钟频率】 0-48MHz | 【内部 AHB 时钟频率】 0-32MHz 【内部 APB 时钟频率】 0-32MHz |
| | HC32F003/F005 | 用户手册 26.3.1 通用工作条件 | 【内部 AHB 时钟频率】 0-48MHz 【内部 APB 时钟频率】 0-48MHz | 【内部 AHB 时钟频率】 0-32MHz 【内部 APB 时钟频率】 0-32MHz |
| | HC32L110 | 数据手册 7.3.1 通用工作条件 | 【内部 AHB 时钟频率】 0-48MHz 【内部 APB 时钟频率】 0-48MHz | 【内部 AHB 时钟频率】 0-32MHz 【内部 APB 时钟频率】 0-32MHz |
| | HC32L110 | 用户手册 29.3.1 通用工作条件 | 【内部 AHB 时钟频率】 0-48MHz 【内部 APB 时钟频率】 0-48MHz | 【内部 AHB 时钟频率】 0-32MHz 【内部 APB 时钟频率】 0-32MHz |
| | HC32F003/F005/L110 | 用户手册 6.2.2 外围模块复位控制寄存器 | 6.2.2 外围模块复位控制寄存器 (PREI_RESET) | 6.2.2 外围模块复位控制寄存器 (PERI_RESET) |
| | HC32F030/L130/L136 | 用户手册 6.2.2 外围模块复位控制寄存器 | 6.2.2 外围模块复位控制寄存器 (PREI_RESET) | 6.2.2 外围模块复位控制寄存器 (PERI_RESET) |

变更生效日期或产品 Date Code 说明: 2020/7/31

华大半导体 MCU 事业部工程部经理签署:

日期: 2020.6.30

客户: _____ 部确认意见: _____

签署: _____ 日期: _____