

PRODUCT CHANGE NOTICE

PCN 编号	PCN20200527-001_用户手册勘误	发 行 人:NA	发行日期: 2020/05/27
客户名称	NA	联系人: NA	

受影响产品	商业名称	规格型号	备注
	HC32F003/F005	ALL	
	HC32L110	ALL	
变更原因描述	用户手册勘误。 HC32F003/F005/L110 产品的 I2C 应为 1 个，用户手册中的 I2C 章节错误地描述成了 2 个。		
变更方法描述	修改用户手册 I2C 版块，寄存器描述章节： 1. I2Cx_ 修改为 I2C_ 包括文字及框图； 2. 寄存器列表，修改为：I2C_基地址_0x40000400		
变更生效日期或产品 Date Code 说明：2020/5/28			
华大半导体 MCU 事业部工程部经理签署： <div style="text-align: center;">  </div>			
日期：2020.5.28			
客户	部确认意见：		
签署：	日期：		